# LUXÍMETRO DIGITAL Digital Lux Meter Luxómetro Digital MLM-1020







MANUAL DE INSTRUÇÕES
Instructions Manual
Manual de Instrucciones

# **SUMÁRIO**

1) VISAO GERAL	
2) CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2
3) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	
4) ESTRUTURA DO INSTRUMENTO	
A. Descrição do Aparelho	
B. Descrição do Display	4
5) OPERAÇÃO DAS MEDIDAS	5
A. Medição da Iluminância	5
B. Memória Interna	5
C. Visualizando Dados Salvos na Memória	6
D. Restauração dos Padrões de Fábrica	6
E. Transmissão de Dados via Cabo USB	6
6) ESPECIFICAÇÕES	7
A. Especificações Gerais	
B. Especificações Elétricas	8
7) INTERFACE E SOFTWARE	8
8) MANUTENÇÃO	9
A. Serviço Geral	9
B. Troca de Bateria	9
9) GARANTIA	10
A Cadastro do Cortificado do Garantia	11

# 1) VISÃO GERAL

O luxímetro MLM-1020, daqui para frente referido apenas como instrumento, é um instrumento de medição digital de alta precisão equipado com um sensor de luz visível e microprocessador com capacidade de processamento de 8 bits.

Iluminância: A iluminância mede o fluxo luminoso recebido em cada unidade de área do objeto ou região iluminada, com unidade adotada "pé por candela" (12 polegadas equivalem a 1 pé) na Grã-Bretanha e EUA, já na Europa a unidade adotada é a candela por metro. Um pé por candela, significa a iluminância recebida na superfície de um objeto iluminado diretamente à luz de vela, com um pé de distância desta superfície iluminada, abreviado como FC. Da mesma forma, uma candela por metro, significa a iluminância recebida na superfície de um objeto iluminado diretamente à luz de velas, com um metro de distância da superfície iluminada, abreviado como Lux. O instrumento pode testar iluminância dentro da faixa de 0 à 20000 Lux, podendo ser conectado a um computador para realizar medições em tempo real e

# 2) CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Abra a embalagem e verifique se os itens a seguir estão em falta ou danificados:

Item	Descrição	Qtd.
1	Luxímetro MLM-1020	1 peça
2	Manual de instruções	1 peça
3	Cabo de conexão USB	1 peça
4	CD com Software	1 peça
5	Bateria 9V	1 peça
6	Tampa protetora do sensor	1 peça

# 3) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Potenciais operações em condições perigosas ou sob fatores que podem causar danos ao luxímetro estão indicadas a seguir.

Sempre utilize o instrumento de acordo com as instruções, a fim de evitar danos ao instrumento ou ao usuário.

- Verifique se o gabinete do instrumento está danificado e se não está faltando nenhuma parte antes de usar. Não utilize o instrumento caso esteja danificado.
- Quando o sinal de bateria fraca "e⇒" aparecer, substitua a bateria assim que possível para evitar medicões errôneas.
- Caso o instrumento esteja funcionando de forma anormal, não o utilize, e encaminhe-o a uma assistência técnica para ser reparado por um profissional especializado.

- Não utilize o instrumento em lugares próximos a gases explosivos, vapores e poeiras.
- Nunca desmonte o gabinete do instrumento sem autorização, a fim de evitar danos ao instrumento.
- Ao trocar a bateria do instrumento preste muita atenção na sinalização de polaridade.
- Mantenha o espelho do sensor sempre limpo e sem riscos, após o uso sempre cubra o sensor com a tampa.

### 4) ESTRUTURA DO INSTRUMENTO

### A. Descrição do Aparelho





Figura 1

- 1- Espelho do Sensor
- 2- Gabinete
- 3- Display
- 4- Botão RANGE/+: Alterna entre o modo automático e manual de seleção de faixas.
- 5- Botão MAX/MIN: Permite a visualização dos valores de máximo é mínimo das medições.
- 6- Botão UNIT: Alterna a unidade do instrumento entre Lux e FC.
- 7- Botão liga/desliga: Liga e desliga o instrumento.
- 8- Botão REC (gravar) / ERASE (apagar)
- 9- Botão MENU: Alterna o modo do aparelho entre USB / APO / CODE / SEC / DEF
- 10-Botão HOLD: Congela uma medida no visor do instrumento.

# B. Descrição do Display



- 1- Indicação de mudança de faixa automática
- 2- Indicação para exibição de valores mínimos medidos
- 3- Indicação para exibição de valores máximos medidos
- 4- Indicação de Data Hold ativo
- 5- Display principal
- 6- Indicação de comunicação USB
- 7- Símbolo da função Auto Power Off ativo
- 8- Indicação de memória cheia
- 9- Indicação de bateria fraca
- 10- Indicação do número do registro
- 11- Display secundário
- 12- Indicação de gravação de dados
- 13-Indicação de leitura x10
- 14- LUX unidade de iluminância
- 15-FC unidade de iluminância (Grã-Bretanha e EUA)

### 5) OPERAÇÃO DAS MEDIDAS

### A. Medicão da Luminância

- 1- No processo de medição de iluminância, o espelho do sensor deve estar perpendicular a fonte de iluminação medida para garantir a precisão das medições.
- 2- Se a distância entre o objeto iluminado e o instrumento forem excessivas, ou estejam em posições adversas, ou o ambiente a ser medido é diferente, os dados medidos poderão divergir do valor real; Pois, a intensidade da luz varia de acordo com a distância, posição, ângulo e meio ambiente.
- 3- Verifique se há riscos ou sujeira no espelho do sensor, ou os dados medidos não serão precisos.
- 4- Quando a iluminância exceder a faixa de medição do instrumento, será exibido "OL" no display.
- 5- Após completar a medição, cobrir o espelho do sensor com tampa para evitar riscos, gordura, sujeira e outros tipos de impurezas, a fim de mantê-lo limpo.

### B. Memória Interna

Nesta função é possível realizar a gravação de dados na memória interna do equipamento manualmente ou automaticamente.

- 1- Modo Automático: É possível ajustar o intervalo de registro dos dados no modo automático de 0,5 à 255 segundos, para isso pressione e segure "MENU" para entrar no menu de seleção de funções, em seguida pressione "MENU" brevemente para selecionar a função "SECrec", enquanto o intervalo de memória automática é exibido na tela principal. Pressione "RANGE / +" ou "MAX/MIN/-" para ajustar o intervalo de gravação do modo automático, em seguida pressione "MENU" caso deseje configurar a próxima função ou pressione "HOLD" para sair da função de ajuste. O instrumento irá salvar as configurações atualizadas.
  - Pressione e segure "REC / ERASE" para salvar os dados automaticamente. O sinal "REC" piscará no display LCD, e o instrumento registrará os dados medidos de acordo com intervalo de tempo configurado, se o espaço de armazenamento do instrumento estiver totalmente cheio, o sistema sairá da memória automática, e o sinal "FULL" será exibido no display LCD.
  - Pressione "REC / ERASE" para sair do modo de registro de dados automático.
- 2- Modo Manual: No estado de medição em tempo real, pressione "REC / ERASE" uma vez para salvar um dos dados medidos, o sinal "REC" piscará uma vez no display LCD e o dado será registrado.
  - Quando os 2.044 registros de dados estiverem totalmente ocupados, será exibido o sinal "FULL" no display LCD, e os dados não poderão ser salvos neste momento. Com o instrumento desligado, pressione "REC / ERASE" e ligue o instrumento simultaneamente, será exibido "CLR" no display do LCD e todos os dados salvos serão apagados.

#### C. Visualizando Dados Salvos na Memória

Pressione "MENU" a fim de exibir os dados salvos, se não houver nenhum registro de dados no instrumento, será exibido o sinal "---" no display LCD principal e secundário, em seguida o instrumento retornará ao estado normal de medição em torno de 0,5 segundos. Caso exista algum registro de dados no instrumento, o número total de registros de dados atual será exibido no display secundário, e o valor da última medição será exibido na tela principal.

Nesta tela de dados registrados pressione "UNIT" para ir ao primeiro dos dados gravados, pressione "RANGE/+" e "MAX/MIN/-" para avançar ou voltar nos registros de dados. Pressione "HOLD" uma única vez para avançar mais de 100 registros de uma vez, caso não haja 100 registros de dados, o instrumento exibirá o primeiro registro novamente.

O instrumento pode armazenar no máximo 2,044 registros de dados.

### D. Restauração dos Padrões de Fábrica

Pressione e segure "MENU" para entrar na configuração de funções. Pressione novamente "MENU" até selecionar a restauração de fábrica "DEF?", neste momento você pode pressionar "HOLD" para restaurar os padrões de fábrica, ou pressionar "MENU" ou "REC / ERASE" para sair da restauração dos padrões de fábrica.

Após a restauração dos padrões de fábrica, o estado padrão do instrumento será: USB.0 (sem transmissão USB); APO1 (Auto Power off); 60s (intervalo de gravação automático é configurado como 60s e com todos os registros de dados limpos).

## E. Transmissão de Dados via Cabo USB

Pressione e segure "MENU" para entrar na definição da função USB, e alterar a transmissão de dados entre "USB.0" para "USB.1" pressionando "RANGE/ +" ou "MAX/MIN/-" e depois pressione "HOLD". Para descarregar os dados armazenados pressione "REC/ERASE", 5£Nd é exibido no display durante o download, após finalizar 5£Nd desaparece do display.

"USB.0" significa que os dados não podem ser transmitidos e "USB.1" significa que os dados podem ser transmitidos ao computador.

Cada vez que o instrumento é ligado, a função USB é definida como "USB.0 " (transmissão de dados desligada) automaticamente.

A comunicação entre o instrumento e o computador é feita através do cabo USB sendo assim o computador deve possuir a porta USB para comunicação de dados (Ver figura 3).

Ao conectar o instrumento ao computador, nenhum dos botões do instrumento estará habilitado.




Figura 3

# 6) ESPECIFICAÇÕES

# A. Especificações Gerais

- Display: LCD 3 ½ dígitos, 1999 contagens
- Indicação de Sobrefaixa: "OL"
- Indicação de Bateria Fraca:
- Auto Desligamento (APO): Desliga automaticamente em cerca de 10 minutos .
- Tipo de Sensor: Sensor de luz visível digital
- Taxa de Amostragem: 100 vezes/s
- Uso interno
- Normas de Segurança: EN61326:2006; EN55022:1998 + A1 + A2; EN55024:1998 + A1 + A2
- Grau de Poluição: 2
- Temperatura e Umidade de Operação: 0°C ~ 30°C (até 80% RH):

30°C ~ 40°C (até 75% RH):

40°C ~ 50°C (até 45% RH);

- Temperatura e Umidade de Armazenamento: -20°C ~ +60°C (até 80% RH)
- Alimentação: Uma bateria 9V 1604A 6F22
- Duração da Bateria: Aprox. 200 horas (bateria alcalina)
- Dimensões: 195mm(A) x 45mm(L) x 26mm(P)
- Peso: Aprox. 185g (incluindo a bateria)

# B. Especificações Elétricas

Precisão: ± (% leitura + número de dígitos), garantido por 1 ano.

Unidade	Faixa	Resolução	Precisão
Lux	20 Lux	0,01 Lux	±(3%Leit. +20D)
	200 Lux	0,1 Lux	±(3%Leit. +8D)
	2000 Lux	1 Lux	±(3%Leit. +8D)
	20000 Lux	10 Lux	±(3%Leit. +8D)
FC	2 FC	0,001 FC	Precisão através da conversão de Lux para FC, onde 1 FC = 10,76 Lux
	20 FC	0,01 FC	
	200 FC	0,1 FC	
	2000 FC	1 FC	

# 7) INTERFACE E SOFTWARE

· Comunicação: USB

Software: Interface Program

• Idioma: Inglês

• Compatibilidade: Windows 2000 / XP / Vista / 7

 Funções Disponíveis: Mostrador Digital

Mostrador Analógico

Tabela de Registro (Dados x Tempo)

Gráfico de Registro (Dados x Tempo)

Zoom do Gráfico

• Arquivos: \*.txt / \*.xls (compatível com Excel)

· Impressão: Tabela

• Protocolo de Comunicação: Disponível sob consulta

# 8) MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básicas incluindo instruções de troca de bateria.

# A. Serviço Geral

- Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido e detergente neutro.
   Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Desligue o instrumento quando este não estiver em uso.
- · Retire a bateria quando não for utilizar o instrumento por muito tempo.
- Não utilize ou armazene o instrumento em locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, inflamáveis e fortes campos magnéticos.

### B. Troca de Bateria



Durante a substituição da bateria, mantenha um cuidado especial com o espelho do sensor a fim de evitar riscos, sujeiras entre outros danos que podem influenciar a precisão de medição. Nunca recarregue a bateria substituída a fim de evitar acidentes.

- 1- Solte o parafuso da tampa da bateria e retire-a.
- 2- Substitua a bateria descarregada por uma nova obedecendo a especificação (9V 6LF22 1604A) e observando sua polaridade.
- 3- Reposicione a tampa ao gabinete do instrumento e aperte o parafuso.

#### 9) GARANTIA



O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos da garantia.

#### GARANTIA

SÉRIE N° MODELO: MLM-1020

- 1- Este certificado é válido por 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.
- 2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
  - A) Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.
    - B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado.
    - C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.
- 3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
  - A) Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
  - B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
- 4- Esta garantia n\u00e3o abrange fus\u00edveis, pilhas, baterias e acess\u00f3rios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
- 5- Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro, ou de que venha a funcionar sem interrupção.
- 6- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
- 7- A garantia só será válida mediante o cadastro deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras.

#### Nome:

Endereço:	Cidade:
Estado:	Fone:
Nota Fiscal N°:	Data:
N° Série:	
Nome do Revendedor:	

#### A. Cadastro do Certificado de Garantia

O cadastro pode ser feito através de um dos meios a seguir:

 Correio: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente preenchido pelo correio para o endereco.

Minipa do Brasil Ltda.

At: Serviço de Atendimento ao Cliente Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero

CEP: 04186-100 - São Paulo - SP

- Fax: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente preenchido

através do fax 0xx11-5078-1885

 E-mail: Envie os dados de cadastro do certificado de garantia através do endereço sac@minipa.com.br.

Sacwillilipa.com.bi.

 Site: Cadastre o certificado de garantia através do endereço http://www.minipa. com.br/sac.

### **IMPORTANTE**

Os termos da garantia só serão válidos para produtos cujos certificados forem devidamente cadastrados. Caso contrário será exigido uma cópia da nota fiscal de compra do produto.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 00

Data Emissão: 29/09/2011



# MINIPA ONLINE

¿Dudas? Consulte: www.minipa.net Entre en Nuestro Foro Su Respuesta en 24 horas



# MINIPA ONLINE

Dúvidas? Consulte: www.minipa.com.br Acesse Fórum Sua resposta em 24 horas

ter.. (11) 5076 1850

#### MINIPA DO BRASIL LTDA.

Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero 04186-100 - São Paulo - SP - Brasil

## MINIPA DO BRASIL LTDA.

R. Dna. Francisca, 8300 - Bloco 4 Módulo A - 89219-600 - Joinville/SC - Brasil

#### MINIPA ELECTRONICS USA INC.

10899 - Kinghurst #220 Houston - Texas - 77099 - USA